



上面図



☆XY入力の場合、原点 ( X=0,Y=0 ) は各面の左上端となります。



左側面図




正面図



右側面図



背面図



下面図

注：H = 天板厚+アングル高さ+キャスター板厚+ナット高さとなります。

加工可能範囲  
加工不可範囲

指示なき場合： 寸法はミリメートルとする 表面仕上げ： 公差： 寸法： 角度：		仕 仕：   <	
--	--	---	--