






☆XY入力の場合、原点 (X=0,Y=0) は各面の左上端となります。



加工可能範囲
加工不可範囲



注：H=アングル高さ+キャスター板厚+ナット高さとなります。

表示する場合： 寸法はミリメートルとする		仕上げ：		バリ取り、鋭角の除去		図面測定不可		改訂
表面処理：		公差：		寸法：		角度：		
製 国	名 前	番 号	日 付				名称：	
検 国								
承 国								
製 国								
品 名						材料：	図面番号：	
							B-1	
						数量：	1:10	
							第 1 / 1	

A3